

CL 系列便携秤
-使用手册-

1. 简介

本手册提供 CL 系列便携秤的安装与操作说明。使用前请先仔细阅读本手册。

1.1 安全须知

请遵守以下安全须知：

- 确认电源适配器的输入电压符合所在地的AC电源。
- 限在干燥场所使用CL系列便携秤。
- 为达到最佳的使用结果，请在规定的操作温度下使用。
- 不要在恶劣或不稳定的环境下操作便携秤。
- 请小心使用，轻轻的放置物品并尽可能的放在秤盘的中央。小心使用有助于增加手掌秤的寿命。

1.2. 产品功能

- 上电检测：开机后所有段码会显示三秒钟左右，然后重新归零。一旦显示 "0"，即可开始称重。
- 稳定标记：当读数稳定时，LCD左下方会出现星形指示标记。
- 超载：若称重物体的重量超过了秤的承载量, LCD上会显示[E], 此时应立即将物体移开。秤会回复到正常状态。
- 清零功能：当称重物体的重量逐渐增加, 可以通过按**[On/Off Zero]**键使显示归零. 继续增加重量, 再按**[On/Off Zero]**键可以再次清零. 可以持续增加重量直至满称量为止。
- 负值：若从秤盘挪开物体时归零的数值为负值, 可通过按**[On/Off Zero]**键恢复到零点。
- 低电量显示：当电池电量不足需要更换时LCD会显示Lo。
- 自动关机：若在四分钟内未按下任何按键或未称重, 秤将自动关闭以延长电池寿命. 此功能只在使用电池时才有效。

2. 安装

2.1 电源

使用电源适配器或三节 AA 电池提供手掌秤的电源

安装电池

拆下秤底部的电池盖，依指示安装三节碱性电池. 请勿用力按压秤盘. 将电池盖插回

连接电源适配器

将电源适配器(未含)连接到手掌秤后侧的电源插座.

将电源适配器插入妥善接地的电源插座。

2.2 负载锁

使用时把负载锁推到解除锁定位置 。存储、堆放或搬运时将其锁住。



便携秤的底部结构便于秤的堆叠。

注：不得同时堆叠超过四个以上的便携秤。



3. 操作

3.1 按键

- **[On/Off Zero]**：按此键可以开启电源。开机后短按此键为清零操作。长按此键三秒可以关机。
- **[Unit/Cal]**：按此键可以切换称重单位。长按此键可以开启标定功能。

3.2 标定

定期对秤进行标定, 以达到最佳的使用效果. 长期使用秤时定期标定尤为重要。

标定用砝码未随秤附赠。

- 长按 **[Unit/Cal]** 键开启标定功能. LCD会显示CAL.
- 切断电源可以退出标定.
- 短按 **[On/Off Zero]** 键使秤归零. 当秤储存零位信息时,LCD会显示[-C-].



- 此时LCD会显示[C xxx],其中xxx表示标定的重量(单位是克).



- 将相应的砝码放到秤盘上后, 按压**[On/Off Zero]**键.



- 当秤储存校准点标定信息时, LCD显示[-C-].



- 标定完成后, LCD将恢复显示称重值.
- 若标定步骤出错, 或使用的砝码不当, LCD将显示[CAL E]



4. 技术资料

4.1 规格

表 **4-1.** 规格

型号	**CL 201T**	**CL 501T**	**CL 2000T**	**CL 5000T**
容量 (g)	200	500	2000	5000
读数 (g)	0.1	0.1	1	1
重复性 (g)	0.1	0.1	1	1
线性 (g) (+/-)	0.1	0.1	1	1
称量单位	g, tlk, tsg, trc			
皮重范围	全量程			
稳定时间	≤ 3 秒			
电源	电源适配器（未含）或三节AA碱性电池			
标定	外部标定			
最佳工作温度	18 ~ 25°C			
电池寿命	300 小时			
整秤尺寸 长x宽x高 (mm)	205 x 145 x 45			
秤盘尺寸 (mm)	120 dia			
净重 (kg)	0.4			
毛重 (kg)	0.6			

有限保证书

Ohaus 的产品在保修期限中材料和工艺没有瑕疵. Ohaus将在保修期限内免费修理或选择更换任何证明有瑕疵的部件, 但产品需寄回Ohaus, 并已预付回邮运费.

如果产品因意外事故或使用不当、暴露于放射性或腐蚀性材料、外来异物进入产品内, 或由不是 Ohaus 的人员维修或改造而引起的损伤, 则不适用此保证. 若未寄回保修卡, 保修期限将从产品运抵经销商的日期开始计算. Ohaus 公司不给予任何其他明示或暗示的保修. Ohaus 公司对间接性的损失将不负任何责任. Ohaus 公司对一切后续损伤均不负任何法律责任.

Ohaus Corporation
19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058-2033, USA
Tel: (973) 377-9000,
Fax: (973) 944-7177

With offices worldwide / 办事处遍布全球

www.ohaus.com

P/N 72218106A
Ohaus Corporation 2008, 版权所有

Printed in China / 中国印刷